

附件 10

嘉兴经济技术开发区（国际商务区）携李路北、褚嘉汇港东地块土壤
污染状况调查报告专家评审意见修改清单索引

专家意见	修改情况
1、完善前言内容描述；完善访谈记录表；补充引用的地勘资料的合理性分析，核实地下水流向分析；完善周边企业污染源调查分析，补充并核实用地规划图信息。	已完善前言内容描述，见土壤污染状况初步调查报告P1-P3；已完善访谈记录表，见附件6；已补充引用的地勘资料的合理性分析，见土壤污染状况初步调查报告P22；已核实地下水流向分析，见土壤污染状况初步调查报告P23；已完善周边企业污染源调查分析，见土壤污染状况初步调查报告P45-P56；已补充并核实用地规划图信息，见土壤污染状况初步调查报告P57。
2、完善土壤样品快检选送的原则说明，确保各土层均有样品送检。	已完善土壤样品快检选送的原则说明，确保各土层均有样品送检，见土壤污染状况初步调查报告P84-P85。
3、补充报告引用的对照点及相关检测数据的合理性分析。	已补充报告引用的对照点及相关检测数据的合理性分析，见土壤污染状况初步调查报告P66-P68。
4、完善报告中有关质控措施及相关控制要求等说明	已完善报告中有关质控措施及相关控制要求等说明，见土壤污染状况初步调查报告P85-P101。
5、完善附图、附件、技术审查表。	已完善附图、附件、技术审查表，见相关附图、附件、技术审查表。